

PENGUIN KOBBERSTOFF



E030A15 01.2002

Penguin Kobberstoff er et groehindrende bunnstoff basert på kobberforbindelser. Brukes på trebåter med hastighet under 8 knop. NB! Ikke lettmetall.

FYSIKALSKE DATA:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type..... | Bunnstoff basert på spesialbindemiddel |
| Farger..... | Rød og grønn |
| Glans..... | Halvblank |
| Viskositet..... | 90 K.U.-400 cP |
| Litervekt..... | 1,35 |
| Tørrstoff i volum % | 61 |
| Flammepunkt i grader Celsius..... | 28 |

BRUKSDATA:

| | |
|--|---|
| Anbefalt filmtykkelse, tørr..... | 75 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, våt..... | 120 mikrometer |
| Anbefalt forbruk..... | 8,1 m ² /ltr |
| Påføringsmetode..... | Pensel eller rull |
| Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr..... | Ca. 6 timer |
| Min. intervall for overmaling..... | Ca. 6 timer |
| Brukstørr, minimum..... | Sjøsetting etter ca. 8 timer men innen 3 døgn. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. |
| Tynner/Rengjøringsmiddel..... | Jotun White Spirit. |
| Blandingsforhold..... | En-komponent |

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

| | |
|--------------|---|
| Norge..... | B |
| Sverige..... | - |
| Danmark..... | - |

DIVERSE:

| | |
|---------------------------|--|
| Emballasjestørrelser..... | 0,75ltr., 3 ltr. (Rød) |
| Anmerkning..... | Rør godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. |

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt.

TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

Skrap vekk løst bunnstoff, våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann og påfør et fyldig strøk Penguin Primer.

NY PLAST:

Vask bunnen med Penguin Båtvask. Avfett med Lynol!

NB! Skift kluter ofte og benytt maske ved bruk av Lynol. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180-220. Skyll godt med ferskvann. Påfør 4 fyldige strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk vanlig Penguin Primer.

NYTT TRE:

Gis 2 strøk Jotun Impregnering Impex, 5 - 15 strøk Clipper I vått i vått (tørk bort Clipper I som ikke trekker inn) og 2 fyldige strøk Penguin Primer.

JERN OG STÅL:

Sandblåses/slipes til blankt metall. Deretter påføres 1 strøk Barrier Sinkrik, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

FERROCEMENT:

Syrevasking, ferskvannsspyling. Penguard Klar, 3 strøk Penguin Anti-Pest og 1 strøk Penguin Primer.

LETTMETALL:

Penguin Kobberstoff MÅ IKKE benyttes på lettmetall.

BRUKSMÅTE:

Penguin Kobberstoff kan påføres med rull eller pensel. Den er ferdig til bruk og bør ikke tynnes. Påføres fyldig.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
