

ODEL GÅRDSMALING



E020112 12.2004

Odel er en tiksotrop maling på alkydbasis for utvendig bruk. Den er meget værbestandig, robust og er spesielt godt egnet for påføring med høytrykkssprøyte. Odel anvendes på driftsbygninger av treverk i landbruket, lagerskur etc. Odel inneholder middel mot svertesopp/overflatesopp.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop alkydmaling
Farger.....	Hvit, rød, brunrød, brun og gul. Se fargekart.
Glans.....	40-60 halvblank
Viskositet.....	250 cP
Litervekt.....	1,30 (Hvit)
Tørrestoff i volum %	45
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	60 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	130 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte.
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 6 timer
Min. intervall for overmaling.....	20 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Jotun White Spirit Rengjøring: Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	3
Danmark.....	III - 1

DIVERSE:

Brekking.....	Ferdigfarger.
---------------	---------------

Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

3 og 10 ltr. Rød også i 20 liter
Rør godt om. Odel Gårdsmaling inneholder middel mot overflatesopp og er ufarlig for mennesker, dyr og planter. Tilsetning av linolje, tran eller andre fremmede oljer er uheldig. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Husk at sol på halvtørr maling kan gi blæring, og dugg på halvtørr maling kan gi matte skjolder.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Tidligere malte flater må skrapes rene for løs, gammel maling. Bart treverk stålborstes grundig for å fjerne løse trefiber. Skitne flater rengjøres med Jotun Kraftvask (les bruksanvisningen), og deretter påføres Jotun Sopp- og Algedreper, som IKKE skylles bort med vann. Generelt gjelder at underlag som tidligere er oljet, malt med tranmaling eller linoljemaling uten sinkhvitt, må rengjøres helt inn til bart treverk for å unngå blæredannelse ved overmaling. Se IFI's brosjyre og www.jotun.no.

BRUKSMÅTE:

Underlaget må være helt tørt før malingen påføres. Malingen dekker meget godt, og ofte er ett strøk tilstrekkelig, men to strøk gir lengre vedlikeholdsintervaller. På sterkt sugende underlag og nytt treverk anbefales først ett strøk Visir Grunning for beste resultat. Øvrige strøk påføres utynnet.

TIDLIGERE MALTE HUS:

Bart treverk flekkes med Visir Grunning eventuelt med Odel Gårdsmaling tynnet 10-15 % med Jotun White Spirit. Deretter ett eller to strøk Odel Gårdsmaling uforynnet.

NYTT UBEHANDLET TREVERK:

Ett strøk Visir Grunning anbefales først for beste resultat eventuelt. Deretter to strøk Odel Gårdsmaling uforynnet.

TIDLIGERE BEISET TREVERK:

Flatene stålborstes for eventuell fjerning av løs, gammel beis og løse trefiber. Bart treverk behandles så med Visir Grunning for beste resultat. Deretter påføres to strøk Odel Gårdsmaling uforynnet. Fast og god beisflate behandles direkte med ett eller to strøk Odel Gårdsmaling uforynnet.

VIKTIG! Husk å mette all endeved (3-4 strøk). Skal det påføres mer enn ett strøk bør de påføres innen 14 dager for best mulig vedheft.

På høvelt underlag anbefales ett strøk ekstra.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
